

Descrizione del veicolo

 Data di ispezione

Marca:	CHRYSLER
Modello:	300 E CRD S.W.
Anno 1° imm:	22/08/2006
Targa:	DC591AA

Chilometraggio	30.054
Cilindrata	3.000
Telaio	1A8G6E7M16Y160426

Carburante	DIESEL
Imp. Gas	NO

Carrozzeria - Valutazione danni

Cofano	<input type="radio"/> OK	<input type="radio"/> Graffi	<input type="radio"/> Lieve	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Grave	<input type="radio"/> Sostituire
Griglia	<input checked="" type="radio"/> OK	<input type="radio"/> Graffi	<input type="radio"/> Lieve	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Grave	<input type="radio"/> Sostituire
Paraurti anteriore	<input checked="" type="radio"/> OK	<input type="radio"/> Graffi	<input type="radio"/> Lieve	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Grave	<input type="radio"/> Sostituire
Parafango anteriore destro	<input type="radio"/> OK	<input checked="" type="radio"/> Graffi	<input type="radio"/> Lieve	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Grave	<input type="radio"/> Sostituire
Parafango anteriore sinistro	<input type="radio"/> OK	<input type="radio"/> Graffi	<input type="radio"/> Lieve	<input checked="" type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Grave	<input type="radio"/> Sostituire
Porta anteriore sinistra	<input type="radio"/> OK	<input type="radio"/> Graffi	<input type="radio"/> Lieve	<input checked="" type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Grave	<input type="radio"/> Sostituire
Porta posteriore sinistra	<input checked="" type="radio"/> OK	<input type="radio"/> Graffi	<input type="radio"/> Lieve	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Grave	<input type="radio"/> Sostituire
Parafango posteriore sinistro	<input checked="" type="radio"/> OK	<input type="radio"/> Graffi	<input type="radio"/> Lieve	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Grave	<input type="radio"/> Sostituire
Cofano/portello posteriore	<input checked="" type="radio"/> OK	<input type="radio"/> Graffi	<input type="radio"/> Lieve	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Grave	<input type="radio"/> Sostituire
Paraurti posteriore	<input type="radio"/> OK	<input checked="" type="radio"/> Graffi	<input type="radio"/> Lieve	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Grave	<input type="radio"/> Sostituire
Parafango posteriore destro	<input checked="" type="radio"/> OK	<input type="radio"/> Graffi	<input type="radio"/> Lieve	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Grave	<input type="radio"/> Sostituire
Porta posteriore destra	<input checked="" type="radio"/> OK	<input type="radio"/> Graffi	<input type="radio"/> Lieve	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Grave	<input type="radio"/> Sostituire
Porta anteriore destra	<input checked="" type="radio"/> OK	<input type="radio"/> Graffi	<input type="radio"/> Lieve	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Grave	<input type="radio"/> Sostituire
Tetto/capote	<input checked="" type="radio"/> OK	<input type="radio"/> Graffi	<input type="radio"/> Lieve	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Grave	<input type="radio"/> Sostituire
Valutazione complessiva dello stato della carrozzeria	<input checked="" type="radio"/> Ottimo	<input type="radio"/> Buono	<input type="radio"/> Suff.	<input type="radio"/> Mediocre	<input type="radio"/> Pessimo	

Note su quanto sopra evidenziato:

Il mezzo presenta lievi graffi causati presumibilmente dalle spazzole dell'autolavaggio.

Descrizione del veicolo

Data di ispezione

Marca:
Modello:
Anno 1° imm:
Targa:

Chilometraggio
Cilindrata
Telaio

Carburante
Imp. Gas

Cristalli

Parabrezza
 Ok
 Riparabile/graffiato
 Sostituire

Lunotto
 Ok
 Riparabile/graffiato
 Sostituire

Altri cristalli
 Ok
 Riparabile/graffiato
 Sostituire

Note su quanto sopra evidenziato:

Cerchi e pneumatici

Anteriore sinistro

Pneum.
 Buono
 Suff.
 Sost.

Cerchio
 Ok
 Ammacc.
 Graffi
 Sostituire

Anteriore destro

Pneum.
 Buono
 Suff.
 Sost.

Cerchio
 Ok
 Ammacc.
 Graffi
 Sostituire

Posteriore sinistro

Pneum.
 Buono
 Suff.
 Sost.

Cerchio
 Ok
 Ammacc.
 Graffi
 Sostituire

Posteriore destro

Pneum.
 Buono
 Suff.
 Sost.

Cerchio
 Ok
 Ammacc.
 Graffi
 Sostituire

Ruota di scorta / Ruotino

Pneum.
 Buono
 Suff.
 Sost.

Cerchio
 Ok
 Ammacc.
 Graffi
 Sostituire

Ruota
 Ruotino

Consumo
 Regolare
 Irregolare

Note su quanto sopra evidenziato:

Lo stato degli pneumatici è al 50%

Descrizione del veicolo

Data di ispezione

Marca:
Modello:
Anno 1° imm:
Targa:

Chilometraggio
Cilindrata
Telaio

Carburante
Imp. Gas

Baqagliaio

Triangolo
 Presente
 Non presente

Martinetto/attrezzi
 Presenti
 Non presenti

Note su quanto sopra evidenziato:

Luci

Fari anteriori
 Efficienti
 Inefficienti

Luci posteriori
 Efficienti
 Inefficienti

Stop
 Efficienti
 Inefficienti

Indicatori di direzione
 Efficienti
 Inefficienti

Note su quanto sopra evidenziato:

Tergicristallo

Anteriori
 Efficienti
 Inefficienti

Posteriori
 Efficienti
 Inefficienti

Note su quanto sopra evidenziato:

Descrizione del veicolo

 Data di ispezione

Marca:
Modello:
Anno 1° imm:
Targa:

Chilometraggio
Cilindrata
Telaio

Carburante
Imp. Gas

Interni

Selleria Ok Macchie Buchi / Strappi Logora

Pannelli / Cielo Ok Macchie Buchi / Strappi Logori

Moquette Ok Macchie Buchi / Strappi Logora

Alzacristalli

Anteriore dx Efficienti
 Inefficienti

Anteriore sx Efficienti
 Inefficienti

Posteriore dx Efficienti
 Inefficienti

Posteriore sx Efficienti
 Inefficienti

Condizionatore Efficiente Inefficiente Non pres.

Riscaldamento Efficiente Inefficiente Non pres.

Note su quanto sopra evidenziato:**Strumentazione**

Tachimetro Efficiente
 Inefficiente

Contagiri Efficiente
 Inefficiente
 Non presente

Contachilometri Efficiente
 Inefficiente

Spia pressione olio Efficiente
 Inefficiente

Spia acqua Efficiente
 Inefficiente

Spia alternatore Efficiente
 Inefficiente

Autoradio Efficiente Ineffic. Non pres.

Navigatore Efficiente Ineffic. Non pres.

Note su quanto sopra evidenziato:

Descrizione del veicolo

 Data di ispezione

Marca:	CHRYSLER
Modello:	300 E CRD S.W.
Anno 1° imm:	38951
Targa:	DC591AA

Chilometraggio	30.054
Cilindrata	3.000
Telaio	1A8G6E7M16Y16042

Carburante	DIESEL
Imp. Gas	NO

Prova su strada

Frenata
<input checked="" type="radio"/> OK
<input type="radio"/> Inefficiente

Sospensioni
<input checked="" type="radio"/> OK
<input type="radio"/> Inefficiente

Cambio
<input checked="" type="radio"/> OK
<input type="radio"/> Inefficiente

Accelerazione
<input checked="" type="radio"/> OK
<input type="radio"/> Inefficiente

Messa in moto
<input checked="" type="radio"/> Pronta
<input type="radio"/> Difficoltosa

Temperatura motore
<input checked="" type="radio"/> OK
<input type="radio"/> Alta temperatura

Trasmissione
<input checked="" type="radio"/> OK
<input type="radio"/> Inefficiente/rumorosità

Freno a mano
<input checked="" type="radio"/> OK
<input type="radio"/> Inefficiente

Motore

Perdite di olio
<input checked="" type="radio"/> Non evidenziate
<input type="radio"/> Presenti

Perdite di liquidi
<input checked="" type="radio"/> Non evidenziate
<input type="radio"/> Presenti

Fumosità allo scarico
<input checked="" type="radio"/> OK
<input type="radio"/> Anomala

Note su quanto sopra evidenziato:**Valutazione complessiva**

- Vettura in ottimo stato, perfetta nell'aspetto, senza evidenti segni di riparazioni precedenti, prova su strada positiva, acquisto assolutamente consigliato
- Vettura in buono stato, riparazioni effettuate a regola d'arte, meccanica discreta, acquisto consigliato
- Vettura in discreto stato con presenza di anomalie, difetti o precedenti riparazioni. Acquisto consigliabile se a prezzo inferiore a quello di mercato
- Vettura in cattivo stato, gravi ed evidenti difetti, acquisto consigliabile solo se a prezzo veramente d'occasione
- Vettura in pessimo stato, acquisto fortemente sconsigliato